

7.3 MATERIALES E INSUMOS DE ELABORACIÓN

MATERIALES:

- Arcilla
- Agua
- Óxidos metálicos
- Plomo
- Estaño



INSUMOS:

- Horno
- Pintura
- Pinceles
- Palillos

7.4 DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROGRESOS (DOP)

1. Planta procesadora de arcilla

2. torneado o técnica de paleteado

3. Tallado o esponjado

4. Aplicación del diseño

5. Bruñido en estado semi – húmedo

6. Fase de ahumado

7. Aplicación de recubrimiento

8. Quemado en horno a leña

9. Periodo de secado

10. Encerado y brillo

